

Anschrift Kunde
Hans Jäger Schlosserei GmbH
Pichlhofstraße 11
5710 Kaprun

Kundennummer
24994
Bestellnummer Kunde

A192094



Ansprechpartner
Jäger

Gerätenummer
Denka-Lift DK 18 UJ1DX7M226DK13053

Baujahr 2006 **Betriebsstunden** 1213

Service-Bericht

Gemeldete Störung
Allgemeine Durchsicht bewerbung Fotos machen

Nr.: A192094 **Datum:** 26.03.2019

Techniker

Martin Meidlinger,

Abrechnung nach: Aufwand

Ausgeführte Arbeiten

Überprüfung der Systeme stützenlager ein wenig spiel , Steuerlasten Blechdeckel eingerissen , diverse Roststellen keine durchrostung gefunden kleitschiene auf ca. 10 cm beschädigt lichtbalken nicht original , Leiter ferbogen Beleuchtung beschädigt Funktion ok

Prüfung §57a KFG fällig 11/16

Prüfung §8AMVO fällig 10/19

Pos	Stk	Artikelbezeichnung1	Artikelnummer	Zusatz Info
1	1	Plastabdeckung f. Stützbeinzylinder	300370	
2	1	Kleinteile und Befestigungsmaterial	650165	
3	1	Reinigungs- und Betriebsmittel	650248	

Bemerkungen

Arbeits- und Reiseaufwand

Ankunft **Abfahrt** **Arbeitsstd.**
1,50 h

Fahrzeit **Strecke** **Fahrtpauschale**
h km

Garantieprüfung Nein **Auftragsende** Ja

Unterschrift Kunde

Name Hr. Jäger

Vermutete Schadensursache

Rechnungsadresse
Hans Jäger Schlosserei GmbH

Pichlhofstraße 11
5710 Kaprun

Für Rechnungsänderungen wird eine Bearbeitungsgebühr von €50,- verrechnet!

Zentrale BRD

Mühlenweg 1, D-84323 Massing

Tel: +49 8724 9601-0, Fax +49 8724 9601-12 info@rothlehner.de



Betriebsstätte Österreich

Feldweg 3, A-8055 Seiersberg-Pirka

Tel: +43 664 3364030, Fax: +43 316 291045 info@rothlehner.at

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäfts- und Reparaturbedingungen veröffentlicht unter www.rothlehner.at

Anschrift Kunde
 Hans Jäger Schlosserei GmbH
 Pichlhofstraße 11
 5710 Kaprun

Kundennummer
 24994
 Bestellnummer Kunde

A182250



Ansprechpartner

Hans Jäger

0664 2409671 0664 2409671

Gerätenummer

Denka-Lift DK 18 UJ1DX7M226DK13053

Gemeldete Störung

Reichweite einstellen
 Korbdrehung geht nicht
 Schwenkbremse hält nicht
 Teleskopieren in Auflage
 Not handpumpe ist schwergängig

Ausgeführte Arbeiten

Reichweite eingestellt
 Korbdrehung Motor erneuert
 Schwenkbremse repariert eingestellt
 Teleskopieren in Auflage behoben entschalter erneuert
 Not handpumpe gängig gemacht
 IW laut Hersteller Angaben durchgeführt
 Prüfung §57a KFG fällig 11/16

Baujahr 2006	Betriebsstunden 000		
Hans Jäger Schlosserei GmbH			
29. Okt. 2018			
GF	BH	SK	WL
T1	T2	T3	BR

Service-Bericht

Nr.: A182250 Datum: 25.10.2018

Techniker

Martin Meidlinger,

Abrechnung nach: Aufwand

Prüfung §8AMVO fällig 10/19

Pos	Stk	Artikelbezeichnung1	Artikelnummer	Zusatz Info
1	1	Überprüfung §8AMVO		
2	5	Relais 16A 18V	800079	
3	2	Relais 16A 24V	550298	
4	1	U-Blech f. Motor/Pumpe MC	550878	
5	1	Telem. Unterteil	550012	
6	1	Linak EI- Motor 30.1-300-24V	550288	
7	1	Halter f. Einstiegsleiter	550002	
8	1	Rücklauffilter Einsatz CR 30/1	450063	
9	2	Hydrauliköl HLP 10	500243	
10	1	Rändelschraube Ganter M 5 x 10	650010	
11	1	Mehrzweckfett Kartusche 400g	300060	
12	1	Haftsprühfett	650030	
13	1	Kleinteile und Befestigungsmaterial	650115	
14	1	Reinigungs- und Betriebsmittel	650165	
			650248	

Bemerkungen

Arbeits- und Reiseaufwand

Ankunft Abfahrt Arbeitsstd.

5,00 h

Fahrzeit Strecke Fahrtpauschale

h km €168,-

Garantieprüfung Auftragsende Ja

Unterschrift Kunde

Jäger

ermutete Schadensursache

Leistungsadresse

Hans Jäger Schlosserei GmbH

Pichlhofstraße 11

5710 Kaprun

Zentrale BRD

Mühlenweg 1, D-84323 Massing

+49 8724 9601-0, Fax +49 8724 9601-12 info@rothlehner.de



Betriebsstätte Österreich

Feldweg 3, A-8055 Seiersberg-Pirka