

Prüfbefund gemäß § 11 AM-VO

über wiederkehrende Arbeitsmittel-Prüfung gem. § 8 Abs.1 Z 12 u. 14 AM-VO



Betreiber / Maschineneigner AK-KA Bau Maschinenart* Radlader
 Prüfdatum* 15.07.2018 Betr.Std./km* 2.981 Hersteller / Typ* Komatsu WA200
 Datum der letzten Prüfung: / bei Betr.Std./km: / Seriennummer* 1200827 Baujahr 2012
 Datum der letzten Wartung: / bei Betr.Std./km: / Firmen-Inventarnummer: /
 durchgeführt von: Baumessline Bensch Art der montierten Ausrüstung: Standard

Kästchen nur bei Mängel ankreuzen

*fettgedruckte Felder zwingend ausfüllen

Grundgerät	Rahmen	101	Elektrische Anlage	Lichtmaschine	301	Fahrerhaus	Türen / Fenster	601	Schulzeinr.	Aufstiegshilfen (Leitern)	812
	Achsaufhängung	102		Batterien	302		Sicht / Verglasung	602		Absturzsicherg. (Geländer)	813
	Lagerungen	103		Schalter	303		Scheibenwisch-/waschanl.	603		Endschalter	814
	Verkleidungen	104		Leitungen	304		Spiegel	604		Notausschalter	815
	Kotflügel	105		Sicherungen	305		Sitz	605		Schlüsselschalter	816
	Gegengewichte	106		Beleuchtung	306		Heizung / Lüftung	606		Totmanschalter	817
	Drehkranz	107		Blink, Brems-, Schlußlicht	307		Schalldämmung	607		Typenschild	901
	Anhängenvorrichtung	108		Signaleinrichtungen	308		Haltegurte, -bügel	608		CE-Kennzeichnung	902
	Abstützeinrichtungen	109		Bauteile m. gefährl. Spannung	309		Rops- / Fops-Ausrüstung	609		ggf. weitere Prüfzeichen	903
Druckluftanlage	Kompressoren	151	Fahrwerk	Achsen / Achsblockierung	401	Hydraulik	Ölbehälter	701	Wartung	Lärmkennzeichnung	904
	Luftbehälter	152		Räder / Bereifung	402		Pumpen	702		Schmierplan	905
	Ventile	153		Kettenfahrwerk	403		Ventile	703		Wartungsbuch § 16	906
	Leitungen	154		Kardanwelle	405		Leitungen	704		Gesamtpflegezustand	907
	Schläuche	155		Lenkung	406		Schläuche	705		Sonstiges	908
Antriebsstrang	Zylinder	156	Steuereinr.	Knicklenkung	407	Schutzeinrichtungen	Zylinder	706	Allgemeines	Betriebsanleitung	909
	Bremsanlage	157		Hebelarretierung	408		Verkleidungen	801		Ausbildung Fahrer	910
	Motor	201		Kontrollanzeigen	409		Abdeckungen	802		Mängel laut Fahrer	911
	Abgasanlage	202		Hubarme / Kipparm	501		Klappen	803		Leckagen	912
	Kraftstofftank	203		Ausleger / Stiel	502		Schutzdach	804		Risse	913
	Starteinr., Sicherh.Kurbel	204		lfd. Seile (Hub-, Grabseil)	503		Arretierungen für Zylinder	805		Sonstiges	914
	Schalldämmung	205		steh. Seile (Halteseile)	504		Knickgelenkarretierung	806			916
	Motorregulierung	206		Schaufel, Schild, Gabel, Löffel usw.	505		Transport- / Haltebolzen	807			917
	Getriebe	207		Sicherheitshaken an Ausrüstg.	506		KFG-Einrichtung	808			918
	Kupplung	208		Anbaugeräte (Heckaufreisser)	507		Überlastwarneinrichtung	809			919
Bremsen	Schaltungen	209	Lagerungen	508	Rohrbruchsicherungen	810		920			
	Bremsen	210	Schnellwechseleinrichtung	509	Vorlegekeile	811		921			

Sonstige Mängel und Erläuterungen zu den angekreuzten Mängeln:

Das Arbeitsmittel **entspricht - entspricht nicht** den Erfordernissen der Arbeitsmittelverordnung

Es erhält die Prüflakette Nr. 235301 Nicht entsprechend wegen der Mängel:

Das Arbeitsmittel kann laut § 6 Abs.3 weiter benutzt werden, folgende Mängel sind jedoch zu beheben:

Zeitraum/Betr.Std./km: /
 Zeitraum/Betr.Std./km: /
 Zeitraum/Betr.Std./km: /

Behobene Mängel im Zuge der Begutachtung _____ Ort der Prüfung: Wt. Neubert

Name des Prüfers in Blockschrift Bensch Michael
 Unterschrift / Firma: [Signature]

Die betroffenen Arbeitnehmer wurden über die zu behehenden Mängel informiert:

Die Begutachtung des selbstfahrenden Arbeitsmittel erfolgte ohne Zerlegearbeiten. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten ausgezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Arbeitsmittels bis zum nächsten Begutachtungstermin.

Nächste wiederkehrende Prüfung lt. § 8 AM-VO im nächsten Kalenderjahr, längstens nach 15 Monaten. Werden Arbeitsmittel, die wiederkehrend zu prüfen sind, mehr als 15 Monate nicht verwendet, so ist die wiederkehrende Überprüfung vor der nächsten Verwendung durchzuführen.