

# DEKRA Austria Automotive GmbH

Niederlassung Wien Süd 2  
Hetmanekgasse 14  
1230 Wien  
E-Mail: wiensued2@dekra-austria.at

Tel.: +43 1 698 13 20  
Fax: +43 1 698 13 20 22

## Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Seite 2 / 2

(2) Kennzeichen: W 13238Y      Hubraum: 2286      Gutachten-Nr.: 24286354  
Marke: Iveco      (4) KM-Stand: 116.191  
Type: Daily, 29L12      Zulassungsbesitzer: Kunsttischlerei Martin Jäger KG  
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr: ZCFC2982005852818      Daten letztgültiges Gutachten:  
(5) Fahrzeugklasse: N1      KM-Stand: 104 481  
Erstzulassung: 11/2010      Datum: 28.12.2017      Grißergasse 4-6  
Gutachten-Nr.: 18412482      AT - 1120 Wien

<b>Abgaswerte:</b>	Absorptionsbeiwert:	0,43	m <sup>-1</sup>	Grenzwert lt. Hersteller:	1,01	m <sup>-1</sup>
	Abregeldrehzahl:	4600	min <sup>-1</sup>			
<b>Gewichte/Bremswerte</b>	<i>Betriebsbremse</i>		<i>Feststellbremse</i>	Abbremsung	%	
Achse	Achslast	Li	Wirkung(kN)Re	Li	Wirkung(kN)Re	
1		3,52	3,49			BBA 54,93
2		3,20	2,67	3,85	3,12	FBA 29,73
						HBA 26,40
						HBA=Ein Kreis d.BBA
						Mit Eigengewicht
				Prüfgewicht (t):	2,39	
					Bremsfl.: Siedep°C: 203	

(10) Bemerkung: Motortemperatur mit IR gemessen

**(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs und Betriebssicherheit**  
leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr: BJD8071

(8) Nächste Begutachtung: 11.2019  
(3) Prüfort / Druckdatum / Zeit: Wien, 12.11.2018 11:09  
EBV-Nr.: 18355      Prüf-Gutachten  
(9) Erstellt durch: Stipan Kujundzic  
(9) Prüfstelle: W239J - Dekra 2 Wien 23



Begutachtungsstelle-Nr. W 239 J

DEKRA Austria Automotive GmbH  
1231 Wien, Hetmanekgasse 14

(9) Unterschrift Prüfer

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Beurteilung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Beurteilungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und